Beantwortung von Anfragen und Anregungen aus der Sitzung vom 12.02.2020

ORM Quebbemann teilt mit, dass der Landkreis Osnabrück einen neuen mobilen Blitzer angeschafft hat. Die Kommunen konnten dem Landkreis Standorte melden. Er fragt an, welche Standorte gemeldet wurden und warum die Ortsräte nicht gefragt wurden.

Antwort vom Fachbereich 2 – Herr Plewa
Die Stadt Bramsche ist zu dem „neuen Blitzer“ nicht angehört worden.

Ferner teilt er mit, dass der Radweg von Bramsche Richtung Achmer in einem sehr schlechten Zustand ist. Er bittet darum, dass dieser Radweg saniert wird. Er fragt an, ob man bis zur Sanierung des Radweges den angeordneten Benutzungszwang aufheben kann. So können Radfahrer zumindest alternativ auf der Straße fahren, ohne eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. In Nordrhein-Westfalen wird dieser Benutzungszwang in diesen Fällen auch aufgehoben. Herr Sandhaus sagt zu, dass die Verkehrskommission sich mit diesem Thema befassen wird.

Antwort vom Fachbereich 2 – Herr Plewa
Straßenbaulastträger ist die NLStBV Geschäftsbereich Osnabrück bzw. die zuständige Straßenmeisterei Fürstenau. Die Anfrage wurde dorthin weitergeleitet, ebenso an die PI Osnabrück zur Prüfung, inwieweit die Verkehrskommission sich dem Thema „Aufhebung Benutzungspflicht Radfahrer“ stellt.

An der Kanalbrücke ist das Verkehrsschild „Achtung Radfahrer“ von Büschen sehr stark verdeckt. Ein Bürger fragt an, ob dieses Schild versetzt werden kann, damit es besser sichtbar wird. Durch die anderen Verkehrsschilder wird es von Autofahrern nicht immer wahrgenommen.

Antwort vom Fachbereich 2 – Herr Plewa
Die Anfrage wurde an die Straßenmeisterei Fürstenau weitergeleitet

---

Die Parkfläche zwischen den Tennisplätzen und dem Feuerwehrhaus befindet sich in einem schlechten Zustand. OBM Thomann bittet darum, dass die Fläche ausgebessert wird.

Antwort vom Fachbereich 4 – Herr Klare
Die Parkplatzfläche zwischen Feuerwehr und Tennisplatz ist dort wo es erforderlich war abgezogen und neu geschottert worden.

Ebenso müsste der Kreuzungsbereich Schulstraße/Paul-Jaschke-Weg ausgebessert werden. Durch den Schulbus ist die Ecke stark ausgefahren worden. Hier bilden sich große Pfützen.

Antwort vom Fachbereich 4 – Herr Klare
Der ausgefahrenen Seitenraum im Einmündungsbereich Paul- Jaschke Straße / Schulstraße wurde aufgefüllt.

ORM Kempe bittet darum, dass der Seitenraum und die Straße „Im Dußteil“ ausgebessert wird. Er ist sehr stark ausgefahren.

Antwort vom Fachbereich 4 – Herr Klare
Die Straße “Im Dußteil“ ist instandgesetzt worden.

ORM Klawitter verliest die Anfrage einer Bürgerin, warum die Poller am Fußweg rechts und links der Dürerstraße entfernt wurden. Sie fragt an, ob diese ersetzt werden oder ob die Fußwege für den motorisierten Verkehr freigegeben werden.

Antwort vom Fachbereich 4 – Herr Klare

Die beiden umklappbaren Pfosten an der Dürerstraße waren so sehr beschädigt das sie nicht mehr zu reparieren waren. Eine Durchfahrt mit Fahrzeugen ist aber nicht möglich da in beiden Fußwegen ein weiterer umklappbarer Pfosten das verhindert. Sollte sich in Zukunft herausstellen das die Fußwege zweckentfremdet werden, müssten die Pfosten neu installiert werden dazu müssen die vorhandenen Betonfundamente entfernt und durch neue ersetzt werden. Bei den bestehenden Bodenverhältnissen kann sich das als nicht einfach erweisen.