

## Beantwortung von Anfragen und Anregungen aus der Sitzung des Rates vom 19.09.2024, öffentlicher Teil

TOP 5	Einwohnerfragestunde
-------	----------------------

1. Ein Bürger spricht erneut die Schmutz- und Regenwasserproblematik in Engter an.

Seiner Aussage nach kommt es nach Regenfällen häufig zum Überlaufen der Schmutzwasserkanäle in Engter und Schleptrup. Grund dafür seien Fettverkrustungen. Er möchte wissen, was dagegen unternommen wird.

[Thomas Schulte, Abwasserbeseitigungsbetrieb, 27.11.2024:](#)

In Engter kann es bei extremen Starkregenereignissen zu Überstauungen im SW-Kanal mit einem Austritt aus tiefliegenden Schmutzwasserschächten kommen. Für die Entlastung dieser besonderen Ereignisse wird ein Unternehmen beauftragt, welches zusätzlich Abwasser per Tankfahrzeug (großes Güllefaß) zur Kläranlage fährt. Dies war Anfang des Jahres der Fall und auch zukünftig wird das Unternehmen bei Bedarf zusätzliches Abwasser zur Kläranlage abfahren.

Unabhängig hiervon sind Verkrustungen oder Ablagerungen, die in jedem Schmutzkanal auftreten. Der Schmutzkanal wird regelmäßig gespült und gereinigt um diese Verkrustungen zu lösen und den sicheren Betrieb der Einrichtung zu gewährleisten.

Eine Verstopfung durch falsch entsorgte Medien in den Schmutzkanal wird erst auffällig, wenn ein Bürger meldet, dass Wasser aus einem Kontrollschacht austritt. Hier werden dann umgehend vom Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche Maßnahmen ergriffen um diesen Schadensfall zu beheben. Bei Auffälligkeiten in definierten Bereichen werden Anlieger gezielt über die richtige Entsorgung schriftlich informiert.

2. In Engter im alten Dorf vor der Karolinenstraße endet eine Druckleitung vom Pumpwerk Vördener Straße. Er vermutet, dass über diese Druckleitung auch Schmutzwasser aus dem Gewerbegebiet Engter entsorgt wird und daher auch die Fettablagerungen kommen.

[Thomas Schulte, Abwasserbeseitigungsbetrieb, 27.11.2024:](#)

Über das Pumpwerk Vördener Straße werden keine Schmutzwassermengen aus dem Gewerbegebiet Engter abgeleitet. Dies wurde schon des Öfteren berichtet und erklärt.

3. Der Bürger stellt fest, dass der Schmutzwasserkanal in der Nähe des Pumpwerks Heidedamm noch nach Stunden eines Starkregens überflutet ist. Er stellt folgende Fragen:

- Warum wird dieses Wasser nicht abgepumpt und zur Kläranlage gefahren?

[Thomas Schulte, Abwasserbeseitigungsbetrieb, 27.11.2024:](#)

Das Wasser wird abgefahren, siehe Antwort zu 1

- Wird die Druckleitung vom Pumpwerk Vördener Straße mit an die neue Leitung im Gewerbegebiet Engter angeschlossen?

[Thomas Schulte, Abwasserbeseitigungsbetrieb, 27.11.2024:](#)

Dieses wird durch ein Ingenieurbüro geprüft

- Wird die Stadt Bramsche die Wartung- und Instandhaltungskosten der Rückstauklappe übernehmen?

[Thomas Schulte, Abwasserbeseitigungsbetrieb, 27.11.2024:](#)

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb hat in diesem Gebiet keine Rückstauklappen.

Falls es sich hier um eine private Einrichtung handelt, ist laut Satzung der Eigentümer in der Verantwortung. Dieser kann sich an einen Fachinstallateur wenden, der ihn beraten kann. Es wird aber darauf hingewiesen, dass Rückschlagklappen keine sichere Rückstausicherung geben und nur bei minderwertigen Räumen genutzt werden dürfen, bei denen ein Versagen der Klappe und somit ein Überstauen der Räume akzeptiert wird.

4. Der Bürger sei der Meinung, dass es im Gartenweg bei starken Regenfällen immer wieder zum Überlaufen der Straße komme, weil der teils zu klein verrohrte Graben die Regenmengen nicht aufnehmen könne. Dieses Regenwasser belaste zusätzlich den Schmutzwasserkanal, da dieser ebenfalls über das Pumpwerk Vördener Straße angeschlossen sei.

[Thomas Schulte, Abwasserbeseitigungsbetrieb, 27.11.2024:](#)

Für den Graben ist der Betriebshof der Stadt Bramsche zuständig. Es wird aber darauf hingewiesen, dass es auch hierzu schon ausreichend Informationen gegeben hat.

Bei extremen Starkregenereignissen kann es zu Fehleinleitungen über die Kontrollschächte von Regenwasser in den Schmutzkanal kommen. Dieses Wasser belastet tatsächlich die Pumpstation Vördener Straße. Ein Anschluss von Regenwasser an die Pumpstation besteht nicht.

Der Bürger sei ebenfalls der Meinung, dass die verstopfte und oder defekte Regenwasserleitung im Unnerdorpweg regelmäßig die privaten Grundstücke überfluten lasse, wodurch einige Anwohner mit Schimmelschäden an ihren Gebäuden zu kämpfen haben.

[Thomas Schulte, Abwasserbeseitigungsbetrieb, 27.11.2024:](#)

Auch hier wurde schon berichtet und auch mehrere Gespräche mit dem Eigentümer geführt. Der Eigentümer hat ein nicht funktionsfähiges Entwässerungssystem auf seinem Grundstück, um das er sich als Eigentümer selbst kümmern muss.

TOP 17      Anfragen und Anregungen
-------------------------------------

2. RM Quebbemann stellt einige Fragen in Bezug auf die Rückgängigmachung der Vorfahrtsregelung an der Hemker Straße:

- Ist die Befahrbarkeit der Hemker Straße wieder hergestellt?
- Warum wurde die Beschilderung noch nicht ausreichend geändert?
- Wurde der dazu gehörige Beschluss jetzt umgesetzt?
- Wenn nicht, wann?

[Herr Otte, FB 2, 30.09.2024:](#)

Die Änderungen im Bereich der Hemker Straße/Schubertstraße wurden Anfang Juli von einer Fachfirma vorgenommen. Die durchgängige Befahrbarkeit der Hemker Straße ist somit wiederhergestellt. Die Beschilderung ist an beiden o.g. Straßen abschließend erfolgt.