

## Beantwortung von Anfragen und Anregungen aus der Sitzung des Ortsrates Epe vom 23.09.2025, öffentlicher Teil

TOP 5	Einwohnerfragestunde
-------	----------------------

Ein Bürger (Vorstandsmitglied Sportverein) bemängelt den stark feuchten Zustand im Keller der Turnhalle, sowie den schlechten Zustand der Duschen. Die Duschen seien stark verkalkt und mindestens zwei der Duschen seien nicht richtig angeschlossen (Kalt- und Warmwasser vertauscht). Ebenfalls äußert er Bedenken über die Sitzbänke in den Umkleidekabinen. Die Bänke biegen sich durch und die Verschraubung löse sich immer wieder, die Bänke seien dadurch instabil.

Antwort FB 4 Herr Stuckenberg (25.09.2025): am 24.09.2025 war ich mit dem Hausmeister im Keller, dieser ist aktuell trocken. Das immer wieder Wasser eindringt ist bereits bekannt. Der Keller kann nicht abgedichtet werden, da man von außen bis zur Kellersohle alles freilegen müsste. An den Feuchtstellen ist kein Schimmel, es handelt sich dabei um ablösende Farbe von den Wänden.

Antwort FB 4 Herr Mantke (10.10.2025): Die Fa. Strehl ist mit der Reparatur der Duschen beauftragt. Diese soll voraussichtlich am 14.10.2025 durchgeführt werden.

Antwort FB 3 Frau Tschöke (30.10.2025): die Bänke in der Umkleidekabine sind neu verschraubt worden.

TOP 13	Anfragen und Anregungen
--------	-------------------------

13.1 ORM Luttmer äußert Bedenken über die Verkehrssituation in Malgarten. Seit dem Straßenausbau ist das Verkehrsaufkommen gestiegen und die Verkehrsteilnehmer an der Malgartener Straße halten sich nicht an die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Er regt an, dass dort Geschwindigkeitskontrollen durch den LK OS durchgeführt werden.

Antwort FB 2 Frau Hermeling (04.10.2025): am 04.10.2025 ist eine Anfrage/Bitte an den Landkreis OS weitergegeben worden.

Antwort Landkreis Osnabrück Herr Sperlich (06.10.2025): Grundsätzlich wäre hier zu prüfen, um welchen Streckenabschnitt es sich konkret handelt und eine objektive Datenerfassung zu verfolgen. Es wäre anhand des konkreten Streckenabschnittes eine Gefahreinschätzung durch die Polizei einzuholen.

Sollte die Datenlage und die fachliche Einschätzung der Polizei Handlungsbedarfe erkenntlich machen, so wäre auch durch die Polizei und den Landkreis zu erörtern, welche Messmöglichkeiten im konkreten Streckenabschnitt technisch möglich sind.

Ich möchte ergänzend darauf verweisen, dass es auch an der K150 ältere und rückläufige Messstellen gibt und gab.

13.2 ORM Luttmer schlägt ebenfalls vor, für Malgarten eine Geschwindigkeitsanzeige anzuschaffen und bittet um Einholung eines Kostenvoranschlags vom FB 2 für die gleiche Anlage wie in Epe (Anschaffung 2023, Fa. Data collect, DSD Geschwindigkeitsanzeige smart).

Antwort FB 2 Frau Hermeling (04.10.2025): ein Angebot der Firma Data collect liegt vor und ist am 06.10.2025 OBM Stuckenberg per E-Mail zugesandt worden.