

## **Antworten zu der Sitzung des Ortsrates Sögel vom 16.12.2013**

### **TOP 5.1**

Einige Bürger berichten, dass der Zaun am Friedhof Sögel (Seite Liekhegge) defekt ist, dieser sollte wieder instand gesetzt werden.

#### **Antwort:**

Der Zaun wurde im Februar 2014 instand gesetzt.  
(Hr. Klare, 14.02.14)

### **TOP 5.2**

Die Scheibe an der Bushaltestelle „Am Weiderand“ ist defekt bzw. fehlt. Der Ortsrat möchte, dass die Scheibe ersetzt wird.

#### **Antwort:**

Die Scheibe an der Bushaltestelle „Am Weiderand“ wird ersetzt. Außerdem ist eine Scheibe an der Bushaltestelle „Sögelner Bahnhofstraße“ eingeschlagen. Auch diese wird ersetzt.  
(Frau Wille, 18.02.14)

### **TOP 5.3**

Einige Bürger möchten wissen, ob der Weg (Liekhegge) im Kreuzungsbereich Transformatorenweg mit Sand (Füllboden) aufgefüllt werden kann. Bei Regen ist dieser nicht befahrbar und es entsteht eine große Wasserfläche.

#### **Antwort:**

Dieser Bereich wird bei entsprechender Witterung wieder begeh- und befahrbar gemacht.  
(Hr. Klare, 14.02.14)

### **TOP 5.4**

Der Zaun (ca. 6m Holzzaun) zwischen dem großen und kleinen Eingangstor, am Friedhof Sögel, ist defekt. Dieser sollte evtl. mit einem Maschendrahtzaun erneuert werden.

#### **Antwort:**

Der Zaun wird in kürze instand gesetzt. Um ein einheitliches Aussehen zu gewährleisten, sollte dieser Zaunabschnitt auch wieder in Holzbauweise erfolgen.  
(Hr. Klare, 06.03.14)

### **TOP 5.5**

Der Ortsrat Sögel möchte wissen, ob es möglich ist, den vorhandenen Lift technisch aufzurüsten. Es wurde festgestellt, dass es sich um einen „One Way Lift“ handelt. Dadurch sind einige Probleme mit behinderten Bürgern aufgetreten. Ausführliche Informationen hierzu möchte OBM Böselager telefonisch oder persönlich mitteilen.

#### **Antwort:**

Die Frage wurde bereits mit Herrn Böselager abgestimmt. Eine technische Veränderung ist nicht möglich, da aus Gründen der Sicherheit der Lift nur in Funktion sein darf, wenn er mit einer Person besetzt ist.  
(Hr. Lager, 28.02.14)

### **TOP 9.1 vom 06.05.2013**

ORM Bösling fragt an, ob im Bereich „Am Weiderand“ und „Am Winkelgraben“ im Wendehammer der Bordstein abgesenkt werden kann.

Die Müllabfuhr beschädigt wiederholt durch Wendemanöver die Bordsteine.

Antwort von Herrn Klare: Die Bordsteine werden instandgesetzt und nicht abgesenkt. Falls die Bordsteine abgesenkt werden besteht die Gefahr, dass die Grünfläche befahren wird. Ferner ist darauf zu achten, dass der Wendehammer nicht beparkt wird.

### **Sitzung vom 16.12.2013:**

ORM Bösling ist der Meinung, dass er falsch verstanden wurde. Es geht nicht darum die Bordsteine abzusenken, vielmehr geht es darum, die vorhandene Rasenfläche im Wendehammer zu entfernen. Der dort vorhandene Schacht sollte abgesenkt und die Fläche dann gepflastert werden. Die gesamte Fläche soll dann befestigt werden und eine gleichmäßige Höhe haben.

### **Antwort:**

Diese Bereiche sollen nach Rücksprache mit den Planern nicht zurück gebaut werden. Die Entsorgungsunternehmen werden informiert ihre Fahrer anzuhalten und ihre Fahrweise den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

(Hr. Klare, 06.03.14)

### **TOP 9.2 vom 06.05.2013**

ORM Nause bittet um Entfernung der abgenutzten Sitzbank am Wald an der Sögelter Bahnhof Straße hinter den Bahnschranken.

Antwort von Herrn Klare: Die Sitzbank wird kurzfristig entfernt

### **Sitzung vom 16.12.2013**

OBM Böselager berichtet, dass die vorhandene Sitzbank bisher noch nicht entfernt wurde.

Der Ortsrat Sögeln möchte, dass die Zitterpappeln an der „Hohen Haarstraße“ entfernt werden.

### **Antwort:**

Die Sitzbank und die Zitterpappeln wurden entfernt.

(Hr. Klare, 06.03.14)

### **Top 12.2 vom 28.01.2013**

ORM Kassing bittet darum, dass der Graben an der Sögelter Bahnhofstraße (Höhe Hausnummer 45 – Schallenberg) abgesichert wird, da durch den Straßenverkehr beim Befahren des Seitenstreifens der Graben zusammengedrückt wird.

Antwort von Herrn Klare: Der Graben wird im Einmündungsbereich der Hohen Haarstraße durch einen Begrenzungspfahl gesichert.

### **Sitzung vom 16.12.2013**

Lt. ORM Kassing ist dieser Schaden noch nicht behoben worden.

### **Antwort:**

Es wird kurzfristig Kontakt mit Herrn Kassing zur Klärung aufgenommen.

(Hr. Klare, 06.03.14)