

8. Sitzung Betriebsausschuss

Mitteilungen
des
Betriebsleiters

Öffentlicher Teil

Stand DR-Leitung Kläranlage-Engter/Leiber

Stand Aufbau Kanalkataster

CSB-Problematik Kläranlage

Schmutzwasserproblematik OT Engter

DR-Leitung Kläranlage-Engter/Leiber

- Nachdem die Arbeiten im Juni schleppend angelaufen sind, läuft es jetzt besser.
- Von den ca. 8.500m sind bis jetzt etwa 4.400m verlegt.
- Die Bohrung für die Haseunterquerung, ca. 400m, wurde nach Ausbläsern abgebrochen.
- Probleme bereitet der immer noch hohe Grundwasserstand.
- Die Arbeiten liegen noch im Zeitplan.

Neue Druckrohrleitung

(neu DBL ... erin / fertig ... dick erin)



Stand Aufbau Kanalkataster

- Der Auftrag in Höhe von 404.128,76 € wurde nach öffentlicher Ausschreibung an die Firma Meyer Entsorgung vergeben.
- Die Firma ist mit den Arbeiten angefangen.
- Die Ergebnisse sowie die Videos werden in der Kanaldatenbank hinterlegt.
- Aufgrund von Personalmangel verlaufen die Arbeiten zögerlich.
- Mit den Auswertungen und den sich daraus ergebenden Arbeiten wie Reparatur, Sanierung usw. wird dann im nächsten Jahr begonnen.

CSB-Problematik Kläranlage


- Es kommt weiterhin zu Überschreitungen des CSB-Wertes.
- Diesbezüglich ist man in Kontakt mit den Firmen Sanders-Kaufmann und Leiber.
- Durch OBM Müller ist der Kontakt mit einem Ingenieurbüro vermittelt worden, welches ein spezielles Verfahren in der Schmutzwasserreinigung anbietet.
- Der ABB hat den persönlichen Kontakt mit den beiden Bramscher Firmen hergestellt. Über das weitere Vorgehen wird der ABB informiert.

Schmutzwasserproblematik OT Engter

- In Engter kommt es bei extremen Starkregenereignissen zu einer Überstauung des SW-Kanals sowie teilweise zu einem Austritt aus dem Schmutzwasserschacht Kreuzung Vullbrocks Esch.
- Dies war besonders auffällig mit der Hochwassersituation im Winter 2023/24.
- Hierbei handelt es sich um Fremdwasser, welches nicht für den SW-Kanal vorgesehen ist.
- Eine leichte Verbesserung wird die neue DR-Leitung bringen, aber sie ist nicht die Lösung für das Problem.

Schmutzwasserproblematik OT Engter

- Die Problematik liegt überwiegend an dem über Kanaldeckel falsch eingeleiteten Wasser. Diese Mengen werden durch das von den Hofflächen auf die Straße geleitete Regenwasser noch gesteigert.



Schmutzwasserproblematik OT Engter

- Um hier mehr Sicherheit zu haben, ist ein Bereitschaftsdienst mit der Firma Dettmer in Verhandlung.
- Hauptaugenmerk muss aber sein, dass das Fremdwasserproblem gelöst wird.
- Weiterhin kommt es diesbezüglich auch zu Fehlinformationen über die Schmutzwasserführung aus dem Industriegebiet/Firma Leiber.

Schmutzwasserproblematik OT Engter

