

Beantwortung von Anfragen und Anregungen aus der Sitzung des Orsrates Lappenstuhl vom 07.05.2026, öffentlicher Teil

TOP 5	Einwohnerfragestunde
-------	----------------------

Bei dem Starkregenereignis am Anfang der 19. Kalenderwoche sei bei einer Einwohnerin "Am Wald" der Keller vollgelaufen. Das Regenwasser musste durch den Abwasserbeseitigungsbetrieb abgepumpt werden. Dabei habe Sie erfahren, dass die Firma Leiber angeblich noch nicht mit der neu gebauten Druckrohrleitung angeschlossen sei. Damit zukünftig verhindert werde, dass in dem Bereich "Am Wald" unwahrscheinlich viel Wasser fallen könnte, sollte Leiber mit der Druckrohrleitung noch angeschlossen werden.

[Rückmeldung Thomas Schulte \(ABB\), 22.05.2026:](#)

Bei Starkregenereignissen kommt es immer wieder zum Rückstau in das Kanalnetz. Der Abwasserbeseitigungsbetrieb ist dann bemüht, dass Abwasser in dem System unter der Rückstauenebene zu halten. Die Rückstauenebene ergibt sich aus § 12 „Sicherung gegen Rückstau“ der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bramsche. Hiernach hat sich auch jeder Eigentümer selbst zu sichern. Der Bereich "Am Wald" ist hier aufgrund seiner Höhenlage sicherlich gefährdet, aber eindringendes Wasser in den Keller kann hierbei nur durch eine nicht funktionierende oder nicht vorhandene Rückstausicherung erfolgen. Der Abwasserbeseitigungsbetrieb berät hier gerne über die Möglichkeiten und welche Rückstausicherungen je nach Situation empfehlenswert sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen obliegt aber dem Grundstückseigentümer.

Ein Einwohner spricht die wiederkehrende Lärmbelästigung durch die Firma Ado-X-Performance an. Da es in der Vergangenheit auch nachts zu Lärmbelästigungen gekommen sei, bittet er darum, dass dagegen vorgegangen werde.

[Rückmeldung Melanie Schmitz \(FB 2\), 27.05.2026:](#)

Eine Aufstellung der in Frage kommenden Gewerbebetriebe im Bereich "Am Basterpohl" und die in der Nähe liegenden Gewerbe an der "Vördener Straße" 111 sind an den Landkreis Osnabrück weitergeleitet worden, mit der Bitte die Angelegenheit baurechtlich bzw. in Hinblick auf die Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIMSchG) zu prüfen.

TOP 8	Anfragen und Anregungen
-------	-------------------------

[ORM Minning](#) regt an, dass die Seitenstreifen bei dem Parkplatz Siedlertreff/Kindergarten gescho-tert werden.

[Rückmeldung David Haslöwer \(Betriebshof\), 13.05.2026:](#)

Die Arbeiten werden im Rahmen der Straßen- und Streckenkontrolle erfasst und entsprechend abge-arbeitet.

Er erinnert daran, dass an der "Kanalstraße" noch Holzpoller mit Reflektoren aufgestellt werden müs-sen.

[Rückmeldung David Haslöwer \(Betriebshof\), 13.05.2026:](#)

Die Arbeiten werden im Rahmen eines Arbeitsauftrages erfasst und in Kürze abgearbeitet.

Des Weiteren müsse ein großes Loch im Rasen beim Spielplatz "An der Twistmark" geschlossen werden und das schiefe Sackgassenschild an der "Elisabeth-Peper-Straße" wieder aufgerichtet werden.

[Rückmeldung David Haslöwer \(Betriebshof\), 13.05.2026:](#)

Die Arbeiten werden im Rahmen eines Arbeitsauftrages erfasst und in Kürze abgearbeitet.

[ORM Bublitz](#) weist daraufhin, dass auch die Unebenheiten in der "Spechtstraße" nachgebessert werden müssen. Dieses solle im Sommer 2026 zusammen mit den Nachbesserungsarbeiten in der "Von Bar Straße" erfolgen.

[Rückmeldung David Haslöwer \(Betriebshof\), 13.05.2026:](#)

Die Arbeiten werden im Rahmen eines Arbeitsauftrages erfasst und in Kürze abgearbeitet.

TOP 9	Einwohnerfragestunde
-------	----------------------

Ein Einwohner möchte wissen, wer beim Kindergartenplatz in Lappenstuhl für den Streudienst zuständig sei. Bei der Glätte Anfang des Jahres, sei dort über mehrere Tage nicht gestreut gewesen.

[Rückmeldung David Haslöwer \(Betriebshof\), 13.05.2026:](#)

Der Bereich wird wie folgt seitens des Betriebshofes gestreut: (Orangener Bereich)

Auf dem Gelände des Kindergartens führt der Betriebshof keinen Winterdienst durch.

